

**Ремонт Міжплиточних Швів Швів: (Цементна Та Епоксидна Затірка).**

Львів, Україна

Якщо тріснула затирка

Поява тріщин на затирці неминуче спричинить деформацію країв плитки і її випадання. Можливі причини виникнення тріщин на затирці: затиральна суміш замішана з великою кількістю води; вбирання плиткою вологи з затирки (у разі неправильної підготовки основи);

Price: **330 грн.**Тип оголошення:  
Послуги, пропонуую

Торг: --

Мар'ян Мазепа

(097) 674-47-69

Проспек Чорновола 45